

Сварные втулки и шары WIKA в стерильных применениях

WIKA типовой лист IN 00.28

В стерильных применениях далеко не всегда установка выполняется с использованием стандартных элементов, таких как клэмпы. Одним из способов являются приварные втулки и шары, которые уже давно используются для установки в трубопроводах и резервуарах. С помощью данных сварных компонентов эксплуатирующая организация получает максимальную степень свободы для установки чувствительного элемента в подходящей точке и в требуемой ориентации.

WIKA предоставляет различные комбинации втулок и других вспомогательных средств под приварку, чтобы обеспечить оптимальную установку наших чувствительных элементов. Соблюдайте приведенные ниже инструкции для правильного выполнения сварки данных компонентов:

Установка втулок в резервуары и трубопроводы методом сварки

Пожалуйста, используйте втулки WIKA под сварку.

- Высверлите отверстие размером под внешний диаметр сварной втулки или шара.
Максимальный допуск: +0,2 мм
- Разместите по центру и выровняйте втулку, затем прихватите сваркой в четырех точках (рис. 1). Соблюдайте последовательность выполнения прихваточных сварных швов!
Для резьбы размером G 1" прихватите в восьми точках.
- Закрутите сварную оправку (см. вспомогательные сварные средства).
- Выполните сварку на отрезках между точками (рис. 2).
 - четыре отрезка для втулок с резьбами M12 и G 1/2"
 - восемь отрезков для втулок с резьбами G 1"



Рис. 1: Выполнение прихваточных швов




Рис. 2: Сварка




Рис. 3: Последовательность сварки

Примечание

Для обеспечения оптимального качества сварки сварные детали нужно тщательно подготовить. С обеих соединяемых частей необходимо тщательно снять заусенцы, но фаску снимать нельзя. Необходимо предотвратить любое чрезмерное нагревание или деформацию привариваемой части в процессе сварки. Поэтому между привариванием отдельных отрезков следует предусмотреть паузы, чтобы свариваемая деталь могла остыть.

Приварные втулки для асептических присоединений с конической резьбой

| Резьба | Материал | Код заказа |
|-----------|--------------------------|------------|
| M12 x 1,5 | Нержавеющая сталь 1.4435 | 11426721 |
| G 1/2 | Нержавеющая сталь 1.4435 | 11422599 |
| G 1 | Нержавеющая сталь 1.4435 | 11426773 |

Сварная оправка для асептических присоединений с конической резьбой

| Резьба | Материал | Код заказа |
|--------|---------------------|------------|
| G 1/2 | CuZn сплав (латунь) | 11477742 |
| | | |
| M12 | CuZn сплав (латунь) | 11476894 |
| | | |

© 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.

Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.

Возможны технические изменения характеристик и материалов.



АО «ВИКА МЕРА»

142770, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Ховансское, владение 1011А,
строение 1, эт/офис 2/2.09
Тел.: +7 495 648 01 80
info@wika.ru · www.wika.ru