

Schutzrohre

zum Einschrauben nach DIN 43 772, mehrteilig

Form 5 • Typ SD500G

Form 8 • Typ SD800G

Temperaturmessgeräte

Anwendung

Die Schutzrohre Typ SD500G und Typ SD800G werden in den Prozess eingeschraubt und sind geeignet für niedrige bis mittlere prozessseitige Belastungen, wie sie durch Strömungen, Temperaturen, Prozessdrücke oder auch Vibrationen entstehen können. Die schnellansprechenden Ausführungen haben zur Optimierung des Ansprechverhaltens sowohl eine reduzierte Wandstärke als auch einen minimierten Luftspalt zwischen der Schutzrohrinnenwand und dem eingebauten Thermometer.

Standardausführung

Schutzrohrwerkstoff

CrNi-Stahl 1.4571 (nicht mit Bohrung Ø8,5 mm) Kupferlegierung (nur mit Bohrung Ø8,5 mm)

Prozessanschluss

G 1/2 B, G 3/4 B

Anschluss zum Thermometer

SD500G: Innengewinde G ½, G ¾ SD800G: Außengewinde G ½ B, G ¾ B

Bohrung (Schutzrohrinnendurchmesser)

Ausführungen nach DIN 43772: Ø7 mm, Ø9 mm, Ø11 mm

Ausführungen ähnlich DIN 43772, jedoch schnellansprechend:

Ø6,2mm, Ø8,2mm, Ø8,5mm, Ø10,2mm

Einbaulänge

SD500G: 82, 142, 182, 232, 382 mm SD800G: 73, 110, 170, 260, 410 mm

Gesamtlänge

Einbaulänge + 28 mm

maximale Prozesstemperatur 1)


160 °C bei Schutzrohrwerkstoff Kupferlegierung 600 °C bei Schutzrohrwerkstoff CrNi-Stahl 1.4571

maximaler Prozessdruck (statisch) 1)


25 bar bei Schutzrohrwerkstoff Kupferlegierung 40 bar bei Schutzrohrwerkstoff CrNi-Stahl 1.4571

Optionen

- andere Abmessungen und Werkstoffe
- Zeugnisse und Bescheinigungen
- 1) Die Belastbarkeit ist von folgenden Daten abhängig:
 - Prozessmedium
 - Prozessdruck und -temperatur
 - Strömungsgeschwindigkeit
 - Schutzrohrausführung (Abmessungen, Werkstoff)



Abmessungen **ORCOLFTI**



Legende:

E Prozessanschluss

H₁ Bohrungstiefe für Innengewinde

H₂ Länge des Innengewindes

K₁ Länge des Einschraubzapfens

L Gesamtlänge

N Anschluss zumThermometer

S Wandstärke

S₁ Bodenstärke

SW Schlüsselweite

U₁ Einbaulänge

Ø d₁ Bohrung

Ø D₁ Dichtbunddurchmesser

 \emptyset F_1 Schutzrohraußendurchmesser

Werkstoff		Maße in mm									Masse in kg		
	Е	N	Ø d ₁	Ø D ₁	Ø F ₁	H ₁	H ₂	K ₁	S	S ₁	SW	U ₁ = 82 mm	U ₁ = 382 mm
			7	- 26	12) 15	14	2,5 3,5	0.5		0,150	0,330
			9		14					3,5			0,360
	G ½ B		11						1,5	2,5	27	0,120	0,280
	G /2 D		6,2	20	8				0,9	1			0,180
			8,2		10								
		G ½	10,2		12	19							0,190
	G ¾ B		7	32	12	19	15	- 16	2,5	3,5	32	0,240	0,420
			9		14	-							0,450
CrNi-Stahl 1.4571			11						1,5	2,5		0,220	0,370
			6,2		8				0,9	1		0,210	0,270
			8,2		10	-							
			10,2		12								0,280
			7			22	17		2,5	3,5		0,200	0,380
			9		14								0,410
			11						1,5	2,5		0,180	0,330
		0 /4	6,2		8	22			0,9	1		0,170	0,230
			8,2		10	l							0,230
			10,2		12								0,240
	G ½ B	G ½		26 32	19	15	14	0,75	27	0,110	0,180		
Cu-Legierung	G ¾ B		8,5		2 10	13		16	0,75	0,73	32	0,230	0,290
				02		22	17			1	32	0,130	0,200

Passende Tauchschaftlängen mechanischer Thermometer

Zeigerthermometer


Anschlussbauform	Tauchschaftlänge I ₁					
S/4/5	I ₁ = L - 10 mm	bzw.	$I_1 = U_1 + 18 \text{mm}$			
2	I ₁ = L - 30 mm	bzw.	$I_1 = U_1 - 2 \text{mm}$			

Maschinen-Glasthermometer

Anschlussbauform	Tauchschaftlänge I₁					
E	I ₁ = L - 10 mm	bzw.	$I_1 = U_1 + 18 \text{mm}$			

Abmessungen





Φd ₁ ΦF ₁

Legende:

E Prozessanschluss

K₁ Länge des Einschraubzapfens

K₂ Länge des Zapfens für Thermometer

L Gesamtlänge

N Anschluss zum Thermometer

S Wandstärke

S₁ Bodenstärke

SW Schlüsselweite

 U_1 Einbaulänge

ø d₁ Bohrung

Ø D₁ Dichtbunddurchmesser

 \emptyset F_1 Schutzrohraußendurchmesser

Werkstoff		Maße in mm									Masse in kg	
	Е	N	Ø d ₁	Ø D ₁	Ø F ₁	K ₁	K ₂	S	S ₁	SW	U ₁ = 73 mm	U ₁ = 410 mm
	G ½ B	G ½ B	7	26	12	- 14	12	2,5	3,5	27	0,140	0,340
			9		14							0,370
			11					1,5	2,5		0,120	0,300
			6,2		8			0,9	1		0,130	0,200
			8,2		10						0,130	0,200
CrNi-Stahl			10,2		12						0,110	0,180
1.4571	G ¾ B		7	_	12	16	14	2,5	3,5	32	0,220	0,430
			9		14							0,460
		B G ¾ B	11	32				1,5	2,5		0,200	0,390
			6,2	32				0,9	1		0.210	0.200
			8,2		10						0,210	0,280
			10,2		12						0,200	0,270

3236 588.01

Passende Tauchschaftlängen mechanischer Thermometer

Zeigerthermometer

Anschlussbauform	Tauchschaftlänge I₁				
3	I ₁ = L - 12 mm	bzw.	$I_1 = U_1 + 16 \text{mm}$		

Maschinen-Glasthermometer

Anschlussbauform	Prozessanschluss des Thermometers	Tauchschaftlänge I₁							
2	G ½	I ₁ = L - 12 mm	bzw.	$I_1 = U_1 + 16 \text{mm}$					
3	G ¾	$I_1 = L - 8 \text{ mm}$	bzw.	$I_1 = U_1 + 20 \text{mm}$					



Bestellangaben

 $Typ\ /\ Werkstoff\ /\ Prozessanschluss\ /\ Anschluss\ zum\ Thermometer\ /\ Bohrung\ /\ Einbaulänge\ /\ Optionen$

Die beschriebenen Geräte entsprechen in ihren Konstruktionen, Maßen und Werkstoffen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

